

אנו מודים לך על רכישת גוף תאורה מתוצרת elita


יש לקרוא את ההוראות הכלליות לפני התקנת גוף התאורה ולפעול בהתאם


הוראות התקנה לספק כח לעמעום לפס צבירה מגנטי - מק"ט 33332-XX-TR

www.or-ad.com


1. ההתקנה תבצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.
2. לפני ההתקנה יש לוודא כיבוי מתג החשמל וניתוק החשמל בלוח הראשי.
3. קבע את ספק הכח במקום המיועד לו.
4. קבע את הדימר במקומו. (יש להשתמש בדימר מסדרת: 6001002XX אין חברת אור-עד בע"מ מתחייבת לפעולה תקינה של העמעום במידה ומשתמשים בדימר שלא סופק על ידינו)
5. בצע חיווט בין הדימר לספק כח כמתואר באיור 1. החיווט צריך להיעשות בעזרת כבל XLPE/E 3x1.5mm
6. במקרה של תקלה, אין לפתוח את הספק כח, אלא להעבירו לבדיקה במעבדתינו.
7. אחריות ו/או שירות לספק כח תינתן במעבדת היבואן בלבד
8. יש להימנע באופן מוחלט מלכסות את ספק הכח ע"י כיסוי כלשהו ואסור להתקינו במקום החשוף למים או ללחות גבוהה
9. הניקוי יעשה בעזרת מטלית יבשה כאשר המוצר קר ומנותק מזרם החשמל.
10. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים
11. סימונים:


1.  סימון הארקה במהדק: חוט צהוב/ירוק.

2.  בידוד כפול, אין שימוש בהארקה.

3.  להתקנה בתוך הבית בלבד (לא ניתן להתקנה בחדרי אמבטיה).

4.  אין לכסות המנורה עם חומר בידוד כלשהו

5.  מיועד לעמעום טריאק



איור 1



עיצוב תאורה מקצועי
דף הוראות 22

מעבדת שירות: איזור תעשייה נוף הארץ כפר קאסם | waze: אור-עד תאורה כפר קאסם

אור-עד בע"מ < ת.ד. 2291, מיקוד: 5112201 | elita@or-ad.com | www.or-ad.com
אולמות התצוגה: בני ברק: לח"י 17 | ירושלים: האומן 28 תלפיות | ראשון לציון: משה לוי 1 בנין קנדי סיטי
משרדים ומרכז לוגיסטי < אזור תעשייה נוף הארץ, כפר קאסם | שירות לקוחות 03-9050618, גם בוואטסאפ

אור-עד
בגד
ייבוא ושיווק גופי תאורה